

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT KREMS

Gewässeraufsicht

3500 Krems an der Donau, Drinkweldergasse 15



Kennzeichen
KRW2-M-0418/003

BearbeiterIn
Ing. Deix

(0 27 32) 9025

Durchwahl
30288

Datum

21. November 2014

Betrifft

ASAMER Kies- und Betonwerke GmbH; KatGem: Paudorf, Adr: Dorfstraße 19; Änderung der best. Bergbauanlage durch die Verlegung der Brückenwaage und der Reifenwaschanlage

Erhebungsbericht der Gewässeraufsicht

Auf Grund des Erhebungsersuchens der BH Krems vom 18.11.2014 wurde am 20.11.2014 gemeinsam mit Herrn Freistetter von der Fa. Asmaer ein Ortsaugenschein betreffend den Ringkanal durchgeführt.

Es zeigte sich, dass zum Erhebungszeitpunkt ein Austausch von Leitungsrohren erfolgte. Das Kanalsystem war somit nicht befüllt.

Bei Beginn der Austauscharbeiten am 20.11.2014 um ca. 7:30 Uhr ist allerdings noch Wasser beim Öffnen eines Flansches ausgetreten und hat einen Teil des für Rückhalte-zwecke errichteten Damms (eigene Dammschüttung um austretendes Wasser im Zuge des Rohrtausches zurückzuhalten) ausgeschwemmt. Dadurch ist für etwa 1 h Feinsedi-ment in die Fladnitz gelangt. Der Schaden wurde aber umgehend saniert. Um 9 h war die Fließwelle der Fladnitz ab dem Werksbereich der Fa. Asamer wieder klar.

Aus wasserfachlicher Sicht ist dieser Störfall als „technisches Gebrechen“ einzustufen. Nachhaltige negative Auswirkungen auf das Gewässer sind nicht zu erwarten.

Hinsichtlich der Anzeige der Bürgerinitiative vom 17.11.2014 konnten keine negativen Auswirkungen in der Fladnitz festgestellt werden.

technische Gewässeraufsicht

Ing. D e i x